

| | | |
|--|---|----------------|
|  Colas Djibouti, Z.I. Boulaos, BP 2457, Djibouti, RDD | RAPPORT D'ESSAI Résistances mécaniques des ciments | DOSSIER |
| | | 14/0793 |
| | | Date d'édition |
| | | 07/08/2014 |

Références : NF EN 196-1 Dérogations : FEE-C-01 NR : non renseigné

DOSSIER

| | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Code client : | 2150 | Ciment : | type 1 ARREY |
| Objet : | TEST QUALITE | Date de fabrication | 30/07/2014 |
| Date prélèvement : | 30/07/2014 | des éprouvettes : | |
| Lieu : | Stock centrale à béton | Opérateur : | MOHAIDYN |

| Echantillon | | | | |
|---------------------------------------|------|------------|-----|------|
| Valeurs mesurées (MPa) 2 jours | Date | 02/08/2014 | Vsi | 10 |
| | Rc1 | 24,7 | | |
| | Rc2 | 25,0 | | |
| | Rc | 24,9 | | |
| | Rf | 3,63 | | |
| Valeurs mesurées (MPa) 8 jours | Date | 07/08/2014 | | |
| | Rc1 | - | | |
| | Rc2 | 35,3 | | |
| | Rc | 35,3 | | |
| | Rf | 4,8 | | |
| Valeurs mesurées (MPa) 28 jours | Date | 27/08/2014 | | |
| | Rc1 | | Vsi | Vss |
| | Rc2 | | | |
| | Rc | | | |
| | | Rf | | 42,5 |

CONFORMITE ☐ OUI ☐ NON

OBSERVATIONS

| | | | |
|--|---|---|--|
| Responsable laboratoire  Michel HAJANIAINA | Responsable technique et laboratoire  Mireille RAFAMANTANANTSOA | Diffusion chef de service Bâtiment <input type="checkbox"/> Génie civil <input type="checkbox"/> Industries <input checked="" type="checkbox"/> X Routes <input type="checkbox"/> Autre destinataire <input type="checkbox"/> | Validation rapport Relecture faite <input type="checkbox"/> Corrections <input type="checkbox"/> Rapport validé <input type="checkbox"/> |
|--|---|---|--|